Приложение № 18

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Министра
И.А. Сергеева
М.П.

_____
(подпись)

« » 2017 года

Сводная информация о судебных решениях, предписаниях надзорных органов и проведении ремонтов в дошкольных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей в 2017 году

тыс. рублей

№ п/п	Наименование МО	Наименование учреждений	Судебные решения			Роспотребнадзор			Пожарная безопасность			Антитеррористическая безопасность			Прочие, в том числе ремонтные работы по предписаниям надзорных органов			Аварийные здания
			Содержание решения	Необходимые средства на устранение	Предусмотрено в МБ	Содержание предписания	Необходимые средства на устранение	Предусмотрено в МБ	Содержание предписания	Необходимые средства на устранение	Предусмотрено в МБ	Содержание предписания	Необходимые средства на устранение	Предусмотрено в МБ	Перечень необходимых ремонтных работ	Необходимые средства на устранение	Предусмотрено в МБ	Наличие соответствующих документов, подтверждающих аварийное состояние здания/сооружения, акты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Красноуфимский округ	Ключевинская СОШ	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к зданию ОО и ДОУ	88 560,-93		СанПин 2.4.1.3049-13 п.6.23 для проведения уборочного инвентаря обеспечить наличие специально выделенных шкафов в коридорах	105000		Дооборудование пожарной сигнализацией в ДОУ	24 749		Установить на объекте видеонаблюдение внутри (фотовидеокамеры охраны)			Замена балконных дверей, ремонт наружнешнего выхода в ДОУ	200 000		Акт обследования от 11.05.2016 г.
						СанПин 2.4.1.3049-13 п.13.3. На лестничных обеспечить наличие исполнительных механизмов для обработки лестничных пролетов и лестничных клеток	21000		Дооборудование пожарной сигнализацией в школе	2 162		Ремонт ограждения территории	106-900		Ремонт канализационных колодцев, перекладка канализации в ДОУ	50 000		Акт обследования от 11.05.2016 г.
						СанПин 2.4.1.3049-13 п.13.4. Помещения с постоянным пребыванием детей, оборудовать рациональными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и побудительным	75000		Дооборудование дверного проема в младшей группе	1 000					Замена дверей в небьющие труды	31 011,58		
						СанПин 2.4.1.3049-13 п.17.14 На каждого ребенка обеспечить, в наличии по меньше трех выделенных выдвижных ящиков	32500											
						СанПин 2.4.2.2821-10, п.7.1.9 замена оконных блоков	1 200 000											
						СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.23 (дополнительные рекомендации в "зале" для мальчиков и девочек) обеспечить отдельными гардеробами по классам	600000											
						СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.12 - установка раковинной умывальницы в рабочем помещении	15000											
						СанПин 2.4.1.2889-08, п.3.8 на ошибобном и горячем подводной для технологического оборудования сухо плитки, исключающего источники повышенной выделяемой влаги, тепла, пыли, а также оборудовать повышенными вытяжными системами вентиляции в зоне максимально по загрязненности	100000											
						СанПин 2.4.1.2889-08, п.4.1. на ошибобном включая замены, предназначенных для обработки сырой пищи дефекты покрытия, пробуют замены												
						СанПин 2.4.1.2889-08, п.4.5 - на ошибобном в мясо-рыбном цехе для обработки сырой и готовой пищи оборудовать производственный стол, имеющий сплошное покрытие	7000											
						СанПин 2.4.2.2821-10 п.4.29 Замена окон в кабинете № 1, кабинете № 3, коридоров (2 этаж, замена полы хлопает дефекты в виде утолблений, шелей,	1 000 000											
	Итого			88561,93														